

ACTS Online Inspection Order



Inspection Date
30 Mar 2022 15:20:54

Location
10007SHU

Inspector
RAJAN RAJAYAN

Reference
IWO-000096



Details

Chassis no / رقم الشاص / -	Mileage reading / قراءة العداد 76452
Engine no / رقم المحرك 2.5 FWD	Fuel type / نوع الوقود PETROL
Manufacturer / المصنع Nissan X Trail	No. of cylinder / عدد السلندرات 4
Model year / سنة الصنع 2018	Specification / المواصفات ALLOY WHEEL,STEERING WHEEL CONTR0LS
Color / اللون RED	No. of passenger / عدد الركاب 5

Engine condition	حالة المحرك
Oil Color BLACK	لون الزيت اسود
Sound GOOD	أصوات جيد
Vibration GOOD	الإهتزازات جيد
Brake pedal stroke GOOD	المكابح جيد

Transmission condition	حالة ناقل الحركة (الجير)
Oil level NORMAL	مستوى الزيت طبيعي
Gear shifting GOOD	تغييرات الجير جيد

Suspension condition	حالة الشاصي والمعاونيات
Both front shocks abs GOOD	المساعدات الأمامية (الجانبين) جيد
Both front stabilizer link GOOD	وصلة وعمود التوازن جيد
Rear both shock abs GOOD	المساعدات الخلفية من الجانبين (معاونيات) جيد
Other	اخرى

Body & paint condition	حالة البودي والاصباغ
Paint TOTAL REPAINT	أصباغ صنغ كلي
All fender liner GOOD	بطانة الحاجز (الاطارات) جيد
Front bumper GOOD	الدعامية الأمامية جيد
Rear bumper GOOD	الدعامية الخلفية جيد
All doors RIGHT SIDE BOTH DOORS ARE DAMAGED	الأبواب كلا البابين الجانبيين الأيمن تالف
Other	اخرى

الأطارات وحواف العجلات		Tires & wheel condition
الأطارات الأمامية مع الحواف	جيد	Front both tire & rim GOOD
الأطارات الخلفية مع الحواف	جيد	Rear both tire & rim GOOD
الأطار الإحتياطي والأدوات	طبيعي	Spare tire & tools NORMAL


حالة المصابيح		Lights condition
المصابيح الأمامية	جيد	Headlight both side GOOD
الأشارات الضوئية	جيد	All clearance lights GOOD
كشاف الضباب	جيد	Fog light GOOD
إضاءة المكابح	جيد	Brake light GOOD

حالة الداخلية		Interior conditions
لوحة القيادة (العدادات)	جيد	Dashboard GOOD
درجة حرارة المكيف	جيد	Air conditioner GOOD
النظام الصوتي	جيد	Audio system GOOD
مفاتيح النوافذ	جيد	Window switches GOOD
الأرضيات	جيد	Floor matt GOOD
كل أحزمة الأمان	جيد	All seat & belt GOOD

الأكسسوارات		Accessories
المساحات الأمامية	تتلف شفرات المساحات الأمامية	All wiper blades & arms FRONT WIPER BLADES ARE DAMAGE
أخرى		Other

تصنيف محرك السيارة		DTC rating
تصنيف محرك السيارة	100 %	The DTC rating for the vehicle engine

Exterior Body Damage Diagram



KEY:

1- Scratch	1- خدش	5- Repair	5- إعادة تصليح	9- Crack	9- متصدع/متشقّق
2- Chip	2- شظية	6- New Panel Fitted	6- لوحة جديدة مركبة	10- Paint Bubble/Rust	10- الدهان متفقع/متصدئ
3- Dent	3- صدمة (بعج)	7- Faded	7- باهت	11- Foil Wrap	11- ملتف
4- Re-Painted	4- إعادة دهان	8- Broken	8- كُسر	12- Paint Protection Film	12- طلاء طبقة الحماية



PHOTO -17 IMPORTANT DAMAGE 1



PHOTO -18 IMPORTANT DAMAGE 2



PHOTO -19 IMPORTANT DAMAGE 3



PHOTO -20 IMPORTANT DAMAGE 4



Repair Shop:
Phone Number:
Address:

Report Number: MAXIA20220311
Creation Date: 2022-03-11



2018 Nissan Vehicle Diagnostic Report

Scan type: Pre-scan
Scanner: Autel MaxiSys
Version number: V3.51

Manufacturer: Nissan
Year: 2018
Model: X-trail
Sub Model: T30
Engine:
Path: Nissan>Manual selection>Middle and near east>Kuwait>X-trail>T30>All years>Pre-Scan

Repair order: 8
Serial number: V19GMAC01160
Technician: rajan
Client:
Phone Number:

Mileage: 76452 km
Color:
Status: Not started

Pre-scan Report

2022-03-10 23:54:44

System	Status
1. Engine	Pass No fault
2. Electric Power Steering (EPS)/DAST 3	Pass No fault
3. BCM	Pass No fault

Technician notes

Customer's name: _____

Technician: _____

Date: _____

Notice: Please save a copy of this report for your records.